

台灣小鼠診所例行環境監測

2020年4月份動物房落菌及水質監測報告

監測時間:2020/4/24

空氣監測結果:

| 樓層 | 監測點 | 落菌數 CFU/plate | 備註 |
|-----------|--------|------------------|------|
| 7F | 淨化區 | A 走道 | 0 |
| | | A 前室 | 0 |
| | | 動物房 A746 | 0 |
| | 一般區 | C 走道 | 0 |
| | | C 前室 | 0 |
| | | 動物房 A757 | 0 |
| | 走道 | 吹塵室外走道 | 0 |
| | | 前走道 1 | 0 |
| | | 前走道 2 | 0 |
| | | 後走道 | 0 |
| | | 回走道 | 0 |
| | 公共區域 | 乾淨籠子區 | 0 |
| | | 7F 貨梯前 | 0 |
| | 8F | Mouse hotel | A848 |
| A849 | | | 0 |
| A852(手術室) | | | 0 |
| 緩衝區(左) | | | 0 |
| 緩衝區(右) | | | 0 |
| Rat hotel | | A811 | 0 |
| 廠商承租區 | | A836 | 0 |
| | | A837 | 0 |
| | | A43 | 0 |
| | | 共同實驗室 | 0 |
| | | 緩衝區進風口 | 0 |
| | 緩衝區出風口 | 0 | |

| | | | | |
|-----|------|----------|---|--|
| 8F | 公共區域 | 乾淨走道 | 0 | |
| | | 乾淨籠子區(左) | 0 | |
| | | 乾淨籠子區(右) | 0 | |
| | | 8F 貨梯前 | 0 | |
| MRI | 動物房 | 小鼠房 | 0 | |
| | | 大鼠房 | 0 | |

監測人員: 張芷榕

判讀人員: 葉蕙瑜

水質監測結果:

| 監測點 | 生菌數 CFU/plate | 備註 |
|-------------------|------------------|----|
| 淨化區動物飲用水 | 0 | |
| 一般區動物飲用水 | 0 | |
| Mouse hotel 動物飲用水 | 0 | |
| Rat hotel 動物飲用水 | 0 | |
| 廠商承租區動物飲用水 | 0 | |
| MRI 動物飲用水 | 0 | |

監測人員: 張芷榕

判讀人員: 葉蕙瑜

結果判讀:

空氣落菌監測

合格:

依據中央研究院生物醫學科學研究所動物中心標準，飼養動物之動物房空氣落菌數量不可多於100CFU/plate，故合格。

不合格。處理:

水質監測

合格:

依據中央研究院生物醫學科學研究所動物中心標準，飼養動物之動物房水質生菌數量不可多於40 CFU/c. c.，故合格。

不合格。處理:

獸醫師: 葉蕙瑜 張芷榕