

## 台灣小鼠診所例行環境監測

## 2020 年 7 月份動物房落菌及水質監測報告

監測時間:2020/ 7 / 31

空氣監測結果:

樓層	監測點		落菌數 CFU/plate	備註
7F	淨化區	A 走道	1	
		A 前室	1	
		動物房 A746	0	
		灌水房間 A748	0	
	進駐單位區	前室 A737	0	
		動物房 A738	0	
		動物房 A739	0	
		共同實驗室 A736	0	
	走道	吹塵室外走道	0	
		前走道 1	0	
		前走道 2	0	
		回走道	0	
	公共區域	乾淨籠子區	0	
		7F 貨梯前	0	
8F	Mouse hotel	A848	0	
		A849	0	
		A852(手術室)	0	
		緩衝區(左)	0	
		緩衝區(右)	0	
	廠商承租區	A836	0	
		A837	0	
		共同實驗室	0	
		緩衝區進風口	0	
		緩衝區出風口	0	

8F	公共區域	乾淨走道	0	
		乾淨籠子區(左)	0	
		乾淨籠子區(右)	0	
		8F 貨梯前	0	
MRI	動物房	小鼠房	0	
		大鼠房	0	

監測人員：陳昱任

判讀人員：葉蕙瑜

**水質監測結果：**

監測點	生菌數 CFU/plate	備註
淨化區動物飲用水	0	
進駐單位區動物飲用水	0	
Mouse hotel 動物飲用水	0	
Rat hotel 動物飲用水	0	
廠商承租區動物飲用水	0	
MRI 動物飲用水	0	

監測人員：陳昱任

判讀人員：葉蕙瑜

**結果判讀：**

**空氣落菌監測**

合格：

依據中央研究院生物醫學科學研究所動物中心標準，飼養動物之動物房空氣落菌數量不可多於 100CFU/plate，故合格。

不合格。處理：

**水質監測**

合格：

依據中央研究院生物醫學科學研究所動物中心標準，飼養動物之動物房水質生菌數量不可多於 40 CFU/c.c.，故合格。

不合格。處理：

獸醫師：葉蕙瑜、蔡志中