

台灣小鼠診所例行環境監測

2020年9月份動物房落菌及水質監測報告

監測時間:2020/9/25

空氣監測結果:

樓層	監測點	落菌數 CFU/plate	備註
7F	淨化區	A 走道	0
		A 前室	0
		動物房 A746	0
		灌水房間 A748	0
	進駐單位區	動物房 A738	0
		前室	0
	走道	吹塵室外走道	0
		前走道 1	0
		前走道 2	0
		後走道	0
		回走道	0
	公共區域	乾淨籠子區	0
		7F 貨梯前	0
	8F	Mouse hotel	A848
A849			1
A852(手術室)			0
緩衝區(左)			0
緩衝區(右)			0
Rat hotel		A811	0
廠商承租區		A836	0
		A837	0
		共同實驗室	0
		緩衝區進風口	0
	緩衝區出風口	1	

8F	公共區域	乾淨走道	0	
		乾淨籠子區(左)	1	
		乾淨籠子區(右)	0	
		8F 貨梯前	0	
MRI	動物房	小鼠房	0	
		大鼠房	0	

監測人員: 楊峻弘

判讀人員: 葉蕙瑜

水質監測結果:

監測點	生菌數 CFU/plate	備註
淨化區動物飲用水	0	
進駐單位區動物飲用水	0	
Mouse hotel 動物飲用水	0	
Rat hotel 動物飲用水	0	
廠商承租區動物飲用水	0	
MRI 動物飲用水	0	

監測人員: 楊峻弘

判讀人員: 葉蕙瑜

結果判讀:

空氣落菌監測

合格:

依據中央研究院生物醫學科學研究所動物中心標準，飼養動物之動物房空氣落菌數量不可多於 100CFU/plate，故合格。

不合格。處理:

水質監測

合格:

依據中央研究院生物醫學科學研究所動物中心標準，飼養動物之動物房水質生菌數量不可多於 40 CFU/c.c.，故合格。

不合格。處理:

獸醫師: 葉蕙瑜 蔡廷坤