

台灣小鼠診所例行環境監測

2021 年 8 月份動物房落菌及水質監測報告

監測時間:2021/8/27

空氣監測結果:

樓層	監測點	落菌數 CFU/plate	備註
7F	淨化區	走道	0
		前室	1
		動物房 A746	1
		動物房 A745	0
	進駐單位 A 區	動物房 A738	0
		前室	0
		公用實驗室 A736	0
	走道	吹塵室外走道	0
		前走道 1	0
		前走道 2	0
		回走道	0
		後走道	0
	公共區域	乾淨籠子區	0
		7F 貨梯前	0
	進駐單位 C 區	緩衝區(左)	1
		緩衝區(右)	2
		動物房 A769	0
8F	Mouse Hotel	動物房 A848	0
		動物房 A849	0
		動物房 A850	0
		手術室 A852	0
		緩衝區(左)	1
		緩衝區(右)	0
	Rat Hotel	動物房 A811	0
	進駐廠商區	動物房 A836	0
		動物房 A839	0
		共同實驗室	0
緩衝區進風口		0	
	緩衝區出風口	0	

8F	公共區域	乾淨走道	0	
		乾淨籠子區(左)	0	
		乾淨籠子區(右)	0	
		8F 貨梯前	0	
AIF	動物房	小鼠房	0	
		大鼠房	0	

監測人員: 李金蕊

判讀人員: 李金蕊

水質監測結果:

監測點	生菌數 CFU/plate	備註
淨化區動物飲用水	1	
進駐單位 A 區動物飲用水	0	
Rat Hotel 動物飲用水	0	
進駐單位 C 區動物飲用水	1	
Mouse Hotel 動物飲用水	0	
進駐廠商區動物飲用水	0	
AIF 動物飲用水	0	

監測人員: 李金蕊

判讀人員: 李金蕊

結果判讀:

空氣落菌監測

合格:
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。

不合格。

水質監測

合格:
水質生菌數量未多於 40 CFU/c.c。

不合格。

獸醫師: 李金蕊 賴超