

台灣小鼠診所例行環境監測

2021 年 9 月份動物房落菌及水質監測報告

監測時間:2021/10/01

空氣監測結果:

| 樓層 | 監測點 | 落菌數 CFU/plate | 備註 |
|-------------|-------------|------------------|----------|
| 7F | 淨化區 | 走道 | 0 |
| | | 前室 | 0 |
| | | 動物房 A746 | 0 |
| | | 動物房 A745 | 1 |
| | | 灌水房間 A748 | 0 |
| | 進駐單位 A 區 | 動物房 A738 | 0 |
| | | 前室 | 0 |
| | | 公用實驗室 A736 | 0 |
| | 走道 | 吹塵室外走道 | 0 |
| | | 前走道 1 | 0 |
| | | 前走道 2 | 0 |
| | | 回走道 | 0 |
| | | 後走道 | 0 |
| | 公共區域 | 乾淨籠子區 | 0 |
| | | 7F 貨梯前 | 0 |
| | 進駐單位 C 區 | 緩衝區(左) | 1 |
| | | 緩衝區(右) | 3 |
| | | 動物房 A769 | 0 |
| | 8F | Mouse Hotel | 動物房 A848 |
| 動物房 A849 | | | 0 |
| 動物房 A850 | | | 0 |
| 手術室 A852 | | | 0 |
| A851 緩衝區(左) | | | 0 |
| A851 緩衝區(右) | | | 0 |
| Rat Hotel | | 動物房 A811 | 0 |
| 進駐廠商區 | | 共同實驗室 A838 | 0 |
| | | 動物房 A839 | 0 |
| | | 緩衝區進風口 | 0 |
| | 緩衝區出風口 | 0 | |

| | | | | |
|-----|-------|----------|---|--|
| 8F | 公共區域 | 乾淨走道 | 0 | |
| | | 乾淨籠子區(左) | 0 | |
| | | 乾淨籠子區(右) | 0 | |
| | | 8F 貨梯前 | 0 | |
| | 滅菌準備區 | 滅菌鍋前 | 0 | |
| | | 直立清洗機前 | 0 | |
| AIF | 動物房 | 小鼠房 | 0 | |
| | | 大鼠房 | 0 | |

監測人員: 方俊翔

判讀人員: 李合意

水質監測結果:

| 監測點 | 生菌數 CFU/plate | 備註 |
|-------------------|------------------|----|
| 淨化區動物飲用水 | 0 | |
| 進駐單位 A 區動物飲用水 | 0 | |
| Rat Hotel 動物飲用水 | 0 | |
| 進駐單位 C 區動物飲用水 | 0 | |
| Mouse Hotel 動物飲用水 | 0 | |
| 進駐廠商區動物飲用水 | 0 | |
| AIF 動物飲用水 | 0 | |

監測人員: 方俊翔

判讀人員: 李合意

結果判讀:

空氣落菌監測

- 合格:
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。
- 不合格。

水質監測

- 合格:
水質生菌數量未多於 40 CFU/c.c。
- 不合格。

獸醫師: 李合意 張建坤