

## 台灣小鼠診所例行環境監測

### 2022 年 6 月份動物房落菌及水質監測報告

監測時間:2022/6/24

空氣監測結果:

樓層	監測點		落菌數 CFU/plate	備註
7F	淨化區	A 走道	0	
		A 前室	0	
		動物房 A746	0	
		動物房 A745	0	
	進駐單位 A 區	動物房 A738	0	
		公用實驗室 A736	0	
		前室	0	
	走道	吹塵室外走道	0	
		前走道 1	0	
		前走道 2	0	
		回走道	0	
		後走道	0	
	公共區域	乾淨籠子區	0	
		7F 貨梯前	0	
8F	Mouse Hotel/ 進駐單位 B 區	動物房 A848	0	
		動物房 A849	0	
		動物房 A850	0	
		A852	0	
		A851 緩衝區(左)	0	
		A851 緩衝區(右)	0	
	Rat Hotel	A811	0	
	進駐廠商區	動物房 A839	0	
		公用實驗室 A838	0	
		緩衝區進風口	0	
緩衝區出風口		0		
8F	公共區域	乾淨走道	0	
		乾淨籠子區(左)	0	
		乾淨籠子區(右)	0	
		8F 貨梯前	0	
	滅菌準備區	滅菌鍋前	0	

		直立清洗機前	1	
AIF	動物房	小鼠房	0	
		大鼠房	0	

監測人員: 方俊翔

判讀人員: 張芷榕

**水質監測結果:**

監測點	生菌數 CFU/plate	備註
淨化區動物飲用水	0	
進駐單位 A 區動物飲用水	1	
進駐單位 B 區/Mouse Hotel 動物飲用水	0	
Rat Hotel 動物飲用水	2	
進駐廠商區動物飲用水	1	
AIF 動物飲用水	0	

監測人員: 方俊翔

判讀人員: 張芷榕

**結果判讀:**

**空氣落菌監測**

合格:  
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。

不合格。

**水質監測**

合格:  
水質生菌數量未多於 40 CFU/c.c。

不合格。

獸醫師: 張芷榕 賴志坤