

台灣小鼠診所例行環境監測

2022 年 11 月份動物房落菌及水質監測報告

監測時間:2022/11/25

空氣監測結果:

樓層	監測點		落菌數 CFU/plate	備註
7F	淨化區	淨化走道	0	
		淨化前室	1	
		動物房 A746	0	
		動物房 A745	0	
		灌水房間 A748	0	
	進駐單位 A 區	動物房 A738	0	
		動物房 A739	0	
		公用實驗室 A736	0	
		前室	0	
	走道	吹塵室外走道	0	
		前走道 1	0	
		前走道 2	0	
		回走道	0	
		後走道	0	
	公共區域	乾淨籠子區	0	
		7F 貨梯前	0	
	8F	Mouse Hotel	動物房 A848	0
動物房 A849			0	
動物房 A850			0	
A851 緩衝區(左)			0	
A851 緩衝區(右)			0	
進駐單位 B 區		A816	0	
Rat Hotel		A811	0	
進駐廠商區		動物房 A839	1	
		公用實驗室 A838	0	
		緩衝區進風口	0	
		緩衝區出風口	0	
8F	公共區域	乾淨走道	0	
		乾淨籠子區(左)	0	

		乾淨籠子區(右)	0	
		8F 貨梯前	0	
AIF	動物房	小鼠房	0	
		大鼠房	0	

監測人員: 張子月

判讀人員: 葉堯瑋

水質監測結果:

監測點	生菌數 CFU/plate	備註
淨化區動物飲用水	0	
進駐單位 A 區動物飲用水	0	
Mouse Hotel 動物飲用水	0	
Rat Hotel/進駐單位 B 區	0	
進駐廠商區動物飲用水	0	
AIF 動物飲用水	0	

監測人員: 張子月

判讀人員: 葉堯瑋

結果判讀:
空氣落菌監測

合格:
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。

不合格。

水質監測

合格:
水質生菌數量未多於 40 CFU/c.c。

不合格。

獸醫師: 葉堯瑋、張子月