



台灣小鼠診所例行環境監測

2023 年 1 月份飼育區落菌及水質監測報告

監測時間: 2023 / 1 / 16

空氣落菌監測結果:

樓層	監測點		落菌數 CFU/plate	備註
7F	淨化區	淨化區走道	0	
		淨化區前室	1	
		飼育房 A746	0	
		飼育房 A745	0	
	進駐單位 A 區	飼育房 A738	0	
		飼育房 A739	0	
		公用實驗室 A736	0	
		前室	0	
	走道	吹塵室外走道	0	
		前走道 1	1	
		前走道 2	0	
		回走道	1	
		後走道	0	
	公共區域	乾淨籠子區	0	
		7F 貨梯前	0	
8F	Mouse Hotel	飼育房 A848	0	
		飼育房 A849	0	
		飼育房 A850	0	
		A851 緩衝區(左)	0	
		A851 緩衝區(右)	0	
	免疫缺陷鼠	飼育房 A813	0	
	進駐單位 B 區	飼育房 A816	0	
		公用實驗室 A815	0	
	進駐廠商區	飼育房 A836	0	
		飼育房 A837	0	
		飼育房 A839	0	
公用實驗室 A838		0		

		緩衝區進風口	0	
		緩衝區出風口	1	
8F	公共區域	乾淨走道	0	
		乾淨籠子區(左)	0	
		乾淨籠子區(右)	0	
		8F 貨梯前	0	
AIF	動物房	小鼠飼育房	0	
		大鼠飼育房	1	

監測人員: 李怡文

判讀人員: 葉曼瑜

水質監測結果:

監測點		生菌數 CFU/plate	備註
淨化區	RO 水	1	
進駐單位 A 區	RO 水	0	
Mouse Hotel	RO 水	0	
Rat Hotel/進駐單位 B 區 /免疫缺陷鼠	RO 水	1	
進駐廠商區	RO 水	0	
AIF	RO 水	0	
對照組	已滅菌 RO 水	0	

監測人員: 李怡文

判讀人員: 葉曼瑜

結果判讀：
空氣落菌監測

合格：
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。

不合格。

水質監測

合格：
水質生菌數量未多於 40 CFU/c.c。

不合格。

獸醫師簽名：葉堯瑜

營運長簽名：郭建坤