



## 台灣小鼠診所例行環境監測

### 2023 年 3 月份飼育區落菌及水質監測報告

監測時間: 2023 / 3 / 25

空氣落菌監測結果:

樓層	監測點		落菌數 CFU/plate	備註
7F	淨化區	淨化區走道	0	
		淨化區前室	0	
		飼育房 A746	0	
		飼育房 A745	0	
	進駐單位 A 區	飼育房 A738	0	
		飼育房 A739	0	
		公用實驗室 A736	0	
		前室	0	
	走道	吹塵室外走道	0	
		前走道 1	0	
		前走道 2	0	
		回走道	0	
		後走道	0	
	公共區域	乾淨籠子區	0	
		7F 貨梯前	0	
8F	Mouse Hotel	飼育房 A848	0	
		飼育房 A849	0	
		飼育房 A850	0	
		A851 緩衝區(左)	0	
		A851 緩衝區(右)	0	
	免疫缺陷鼠 房	A813	0	
	進駐單位 B 區	飼育房 A816	0	
		公用實驗室 A815	0	
	進駐單位 大鼠房	A810	0	
	Rat Hotel	A811	0	

	進駐廠商區	飼育房 A836	0	
		飼育房 A837	0	
		飼育房 A839	0	
		公用實驗室 A838	1	
		緩衝區進風口	0	
		緩衝區出風口	0	
	公共區域	乾淨走道	0	
		乾淨籠子區(左)	0	
		乾淨籠子區(右)	0	
		8F 貨梯前	0	
	滅菌準備區	滅菌鍋前	0	
直立清洗機前		0		
AIF	動物房	小鼠飼育房	0	
		大鼠飼育房	0	

監測人員: 方俊翔

判讀人員: 張芷榕

**水質監測結果:**

監測點		生菌數 CFU/plate	備註
淨化區	動物飲用水	1	
	照 UV RO 水	0	
進駐單位 A 區	動物飲用水	0	
	照 UV RO 水	0	
Mouse Hotel	動物飲用水	1	
	照 UV RO 水	0	
免疫缺陷鼠房/進駐單位 B 區/進駐單位大鼠房	動物飲用水	0	
	照 UV RO 水	0	
進駐廠商區	動物飲用水	0	
	照 UV RO 水	2	
AIF	動物飲用水	0	
	RO 水	0	
對照組	已滅菌 RO 水	0	

監測人員: 方俊翔

判讀人員: 張芷榕

**結果判讀：**  
**空氣落菌監測**

合格：  
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。

不合格。

**水質監測**

合格：  
水質生菌數量未多於 40 CFU/c.c。

不合格。

獸醫師簽名： 張芷榕

營運長簽名： 張亞中