



台灣小鼠診所例行環境監測

2023 年 6 月份飼育區落菌及水質監測報告

監測時間: 2023 / 6 / 30

空氣落菌監測結果:

樓層	監測點	落菌數 CFU/plate	備註		
7F	淨化區	淨化區走道	0		
		淨化區前室	2		
		飼育房 A746	0		
		飼育房 A745	0		
		灌水房間 A748	0		
	進駐單位 A 區	飼育房 A738	0		
		飼育房 A739	0		
		公用實驗室 A736	0		
		前室	0		
	毒理試驗區	毒理動物房 A729	0		
		前室	0		
	走道	吹塵室外走道	0		
		前走道 1	0		
		前走道 2	0		
		回走道	0		
		後走道	0		
	公共區域	乾淨籠子區	0		
		7F 貨梯前	0		
	8F	Mouse Hotel	飼育房 A848	0	
			飼育房 A849	0	
飼育房 A850			0		
A851 緩衝區(左)			0		
A851 緩衝區(右)			0		
免疫缺陷鼠房		A813	0		
進駐單位		飼育房 A816	0		

	B 區	公用實驗室 A815	0		
	進駐廠商區	飼育房 A836	0		
		飼育房 A837	0		
		飼育房 A839	0		
		公用實驗室 A838	0		
		緩衝區進風口	1		
		緩衝區出風口	2		
	公共區域	乾淨走道	0		
		乾淨籠子區(左)	0		
		乾淨籠子區(右)	0		
		8F 貨梯前	0		
	滅菌準備區	滅菌鍋前	0		
		直立清洗機前	0		
	AIF	動物房	小鼠飼育房	0	
			大鼠飼育房	0	

監測人員: 孫金明

判讀人員: 葉蔓瑜

水質監測結果:

監測點	生菌數 CFU/plate	備註
淨化區	1	
進駐單位 A 區	1	
Mouse Hotel	0	
免疫缺陷鼠房/進駐單位 B 區/進駐單位大鼠房	1	
進駐廠商區	0	
AIF	0	
對照組	0	

監測人員: 李奇

判讀人員: 葉蓮瑜

結果判讀:

空氣落菌監測

合格:
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。

不合格。

水質監測

合格:
水質生菌數量未多於 40 CFU/c.c。

不合格。

獸醫師簽名: 張世彬

營運長簽名: 賴起坤