



台灣小鼠診所例行環境監測

2024 年 6 月份飼育區落菌及水質監測報告

監測時間: 2024 / 6 / 28

空氣落菌監測結果:

| 樓層 | 監測點 | 落菌數 CFU/plate | 備註 | | |
|-------------|-------------|------------------|----------|---|--|
| 7F | 淨化區 | 淨化區走道 | 0 | | |
| | | 淨化區前室 | 1 | | |
| | | 飼育房 A746 | 0 | | |
| | | 灌水房間 A748 | 0 | | |
| | 進駐單位 A 區 | 飼育房 A738 | 0 | | |
| | | 飼育房 A739 | 0 | | |
| | | 公用實驗室 A736 | 0 | | |
| | | 前室 | 0 | | |
| | 毒理試驗區 | 毒理動物房 A729 | 0 | | |
| | | 前室 | 0 | | |
| | 走道 | 吹塵室外走道 | 0 | | |
| | | 前走道 1 | 0 | | |
| | | 前走道 2 | 0 | | |
| | | 回走道 | 0 | | |
| | | 後走道 | 0 | | |
| | 公共區域 | 乾淨籠子區 | 0 | | |
| | | 7F 貨梯前 | 0 | | |
| | 8F | Mouse Hotel | 飼育房 A848 | 0 | |
| | | | 飼育房 A849 | 0 | |
| 飼育房 A850 | | | 0 | | |
| A851 緩衝區(左) | | | 0 | | |
| A851 緩衝區(右) | | | 0 | | |
| 進駐單位 B 區 | | 飼育房 A816 | 0 | | |
| | | 公用實驗室 A815 | 0 | | |

| | | | | |
|-----|-----------|------------|---|--|
| | Rat Hotel | A811 | 0 | |
| | 進駐廠商區 | 飼育房 A836 | 0 | |
| | | 飼育房 A837 | 0 | |
| | | 飼育房 A839 | 0 | |
| | | 飼育房 A842 | 0 | |
| | | 公用實驗室 A838 | 0 | |
| | | 緩衝區進風口 | 0 | |
| | | 緩衝區出風口 | 0 | |
| 8F | 公共區域 | 乾淨走道 | 0 | |
| | | 乾淨籠子區(左) | 0 | |
| | | 乾淨籠子區(右) | 0 | |
| | | 8F 貨梯前 | 0 | |
| | 滅菌準備區 | 滅菌鍋前 | 0 | |
| | | 直立清洗機前 | 0 | |
| AIF | 動物房 | 小鼠飼育房 | 0 | |
| | | 大鼠飼育房 | 3 | |

監測人員: 李新 判讀人員: 張芷榕

水質監測結果:

| 監測點 | | 生菌數 CFU/plate | 備註 |
|---------------------------|-----------|------------------|----|
| 淨化區/進駐單位 A 區 | 照 UV RO 水 | 2 | |
| Mouse Hotel | 照 UV RO 水 | 3 | |
| 免疫缺陷鼠房/進駐單位 B 區/Rat Hotel | 照 UV RO 水 | 1 | |
| 進駐廠商區 | 照 UV RO 水 | 4 | |
| AIF | RO 水 | 2 | |
| 對照組 | 已滅菌 RO 水 | 0 | |

監測人員: 李新 判讀人員: 張芷榕

結果判讀:
空氣落菌監測

合格:
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。

不合格。

水質監測

合格:
水質生菌數量未多於 40 CFU/c.c.。

不合格。

獸醫師簽名: 張芝榕

營運長簽名: 蔡超坤