



## 台灣小鼠診所例行環境監測

### 2024 年 8 月份飼育區落菌及水質監測報告

監測時間: 2024 / 8 / 30

空氣落菌監測結果:

樓層	監測點	落菌數 CFU/plate	備註		
7F	淨化區	淨化區走道	0		
		淨化區前室	0		
		飼育房 A746	0		
		灌水房間 A748	0		
	進駐單位 A 區	飼育房 A738	0		
		飼育房 A739	0		
		公用實驗室 A736	0		
		前室	1		
	走道	吹塵室外走道	0		
		前走道 1	0		
		前走道 2	0		
		回走道	0		
		後走道	0		
	公共區域	乾淨籠子區	0		
		7F 貨梯前	0		
	8F	Mouse Hotel	飼育房 A848	0	
			飼育房 A849	0	
飼育房 A850			0		
A851 緩衝區(左)			0		
A851 緩衝區(右)			0		
進駐單位 B 區		飼育房 A816	0		
		公用實驗室 A815	0		
Rat Hotel		A811	0		
進駐廠商區		飼育房 A836	0		
		飼育房 A837	0		

		飼育房 A839	0	
		飼育房 A842	0	
		飼育房 A844	0	
		公用實驗室 A838	0	
		緩衝區進風口	0	
		緩衝區出風口	0	
8F	公共區域	乾淨走道	0	
		乾淨籠子區(左)	0	
		乾淨籠子區(右)	0	
		8F 貨梯前	0	
AIF	動物房	小鼠飼育房	0	
		大鼠飼育房	0	

監測人員: 張世榕

判讀人員: 張世榕

### 水質監測結果:

監測點		生菌數 CFU/plate	備註
淨化區/進駐單位 A 區	照 UV RO 水	1	
Mouse Hotel	照 UV RO 水	1	
免疫缺陷鼠房/進駐單位 B 區/Rat Hotel	照 UV RO 水	0	
進駐廠商區	照 UV RO 水	2	
AIF	RO 水	2	
對照組	已滅菌 RO 水	0	

監測人員: 張世榕

判讀人員: 張世榕

**結果判讀:**

**空氣落菌監測**

合格:  
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。

不合格。

**水質監測**

合格:  
水質生菌數量未多於 40 CFU/c.c。

不合格。

獸醫師簽名: 張芷榕

營運長簽名: 賴志坤