



台灣小鼠診所例行環境監測

2024 年 9 月份飼育區落菌及水質監測報告

監測時間: 2024 / 9 / 27

空氣落菌監測結果:

樓層	監測點	落菌數 CFU/plate	備註	
7F	淨化區	淨化區走道	0	
		淨化區前室	0	
		飼育房 A746	0	
	進駐單位 A 區	飼育房 A738	0	
		飼育房 A739	0	
		公用實驗室 A736	1	
		前室	0	
	走道	吹塵室外走道	0	
		前走道 1	0	
		前走道 2	0	
		回走道	0	
		後走道	1	
	公共區域	乾淨籠子區	0	
		7F 貨梯前	0	
	8F	Mouse Hotel	飼育房 A848	0
飼育房 A849			0	
飼育房 A850			0	
A851 緩衝區(左)			0	
A851 緩衝區(右)			0	
免疫缺陷鼠房		A813	0	
進駐單位 B 區		飼育房 A816	1	
		公用實驗室 A815	0	
Rat Hotel		A811	0	
進駐廠商區		飼育房 A836	0	
	飼育房 A837	0		

		飼育房 A839	0	
		飼育房 A842	0	
		飼育房 A844	0	
		公用實驗室 A838	0	
		緩衝區進風口	1	
		緩衝區出風口	0	
		公共區域	乾淨走道	0
	乾淨籠子區(左)		0	
	乾淨籠子區(右)		0	
	8F 貨梯前		0	
	滅菌準備區	滅菌鍋前	0	
		直立清洗機前	0	
	AIF	動物房	小鼠飼育房	0
大鼠飼育房			1	
實驗室		BB129	0	
		MRI BB128	1	
		MicroCT BB134	0	

監測人員: 張芷榕 判讀人員: 張芷榕

水質監測結果:

監測點		生菌數 CFU/plate	備註
淨化區/進駐單位 A 區	照 UV RO 水	3	
Mouse Hotel	照 UV RO 水	0	
免疫缺陷鼠房/進駐單位 B 區/Rat Hotel	照 UV RO 水	3	
進駐廠商區	照 UV RO 水	1	
AIF	RO 水	0	
對照組	已滅菌 RO 水	0	

監測人員: 張芷榕 判讀人員: 張芷榕

結果判讀:

空氣落菌監測

合格:
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。

不合格。

水質監測

合格:
水質生菌數量未多於 40 CFU/c.c。

不合格。

獸醫師簽名: 張廷榕

營運長簽名: 張超坤

