



台灣小鼠診所例行環境監測

2024 年 10 月份飼育區落菌及水質監測報告

監測時間: 2024 / 10 / 25

空氣落菌監測結果:

樓層	監測點	落菌數 CFU/plate	備註	
7F	淨化區	淨化區走道	0	
		淨化區前室	0	
		飼育房 A746	1	
		灌水房間 A748	0	
	進駐單位 A 區	飼育房 A738	0	
		公用實驗室 A736	0	
		前室	0	
	走道	吹塵室外走道	0	
		前走道 1	0	
		前走道 2	0	
		回走道	0	
		後走道	1	
	公共區域	乾淨籠子區	0	
		7F 貨梯前	0	
	8F	Mouse Hotel	飼育房 A848	0
飼育房 A849			0	
飼育房 A850			0	
A851 緩衝區(左)			0	
A851 緩衝區(右)			0	
免疫缺陷鼠房		A813	0	
進駐單位 B 區		飼育房 A816	0	
		公用實驗室 A815	0	
Rat Hotel		A811	0	
進駐廠商區		飼育房 A836	0	
	飼育房 A837	0		

		飼育房 A839	0	
		飼育房 A842	0	
		飼育房 A843	0	
		飼育房 A844	0	
		公用實驗室 A838	0	
		緩衝區進風口	0	
		緩衝區出風口	0	
	公共區域	乾淨走道	0	
		乾淨籠子區(左)	0	
		乾淨籠子區(右)	0	
8F 貨梯前		0		
AIF	動物房	小鼠飼育房	0	
		實驗室	BB129	0
	MRI BB128		0	
	MicroCT BB134		0	

監測人員: 李俊翔 判讀人員: 張芷榕

水質監測結果:

監測點		生菌數 CFU/plate	備註
淨化區/進駐單位 A 區	照 UV RO 水	4	
Mouse Hotel	照 UV RO 水	2	
免疫缺陷鼠房/進駐單位 B 區/Rat Hotel	照 UV RO 水	4	
進駐廠商區	照 UV RO 水	2	
AIF	RO 水	4	
對照組	已滅菌 RO 水	0	

監測人員: 李俊翔 判讀人員: 張芷榕

結果判讀:

空氣落菌監測

合格：
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。

不合格。

水質監測

合格：
水質生菌數量未多於 40 CFU/c.c。

不合格。

獸醫師簽名：張芷榕

營運長簽名：賴超坤

