



台灣小鼠診所例行環境監測

2026 年 2 月份飼育區落菌及水質監測報告

監測時間: 2025 / 2 / 26

空氣落菌監測結果:

| 監測點 | | 落菌數 CFU/plate | 備註 |
|-------------|---------------|------------------|----|
| 淨化飼育房 | A808 | 0 | |
| 免疫缺陷鼠房 | A813 | 0 | |
| Mouse Hotel | 飼育房 A848 | 0 | |
| | 飼育房 A849 | 0 | |
| | 飼育房 A850 | 0 | |
| | A851 緩衝區(左) | 0 | |
| | A851 緩衝區(右) | 0 | |
| 進駐單位飼育房 | A811 | 0 | |
| 公用實驗室 | A815 | 0 | |
| 8F 進駐廠商區 | 飼育房 A836 | 0 | |
| | 飼育房 A837 | 0 | |
| | 飼育房 A839 | 0 | |
| | 飼育房 A841 | 0 | |
| | 飼育房 A842 | 0 | |
| | 飼育房 A843 | 0 | |
| | 飼育房 A844 | 0 | |
| | 公用實驗室 A838 | 0 | |
| | 緩衝區進風口 | 0 | |
| | 緩衝區出風口 | 0 | |
| 8F 公共區域 | 乾淨走道 | 0 | |
| | 乾淨籠子區(左) | 0 | |
| | 乾淨籠子區(右) | 0 | |
| | 8F 貨梯前 | 0 | |

| 監測點 | | 落菌數 CFU/plate | 備註 |
|----------|---------------|------------------|----|
| 7F 進駐廠商區 | 飼育房 A738 | 0 | |
| | 飼育房 A739 | 0 | |
| | 公用實驗室 A736 | 0 | |
| | 前室 A737 | 0 | |
| 7F 公共區域 | 前走道 1 | 0 | |
| | 前走道 2 | 0 | |
| | 回走道 | 0 | |
| | 乾淨籠子區 | 0 | |
| | 7F 貨梯前 | 0 | |

| 監測點 | | 落菌數 CFU/plate | 備註 |
|---------|-----------|------------------|----|
| AIF 動物房 | 小鼠飼育房 | 1 | |
| AIF 實驗室 | BB129 | 1 | |
| | MRI BB128 | 1 | |

監測人員: 李俊翔

判讀人員: 張芷榕

水質監測結果:

| 監測點 | | 生菌數 CFU/plate | 備註 (重驗) |
|------------------------|-----------|------------------|------------|
| Mouse Hotel | 照 UV RO 水 | 1 | |
| 淨化四預防/免疫缺陷鼠房 /進駐單位房 | 照 UV RO 水 | 0 | |
| 8F 進駐廠商區 | 照 UV RO 水 | 0 | |
| 7F 進駐廠商區 | 照 UV RO 水 | 7 | |
| AIF | RO 水 | 0 | |
| 對照組 | 已滅菌 RO 水 | 0 | |

監測人員: 張廷楷

判讀人員: 張廷楷

結果判讀:

空氣落菌監測

合格:
空氣落菌數量未多於 100 CFU/plate。

不合格。

水質監測

合格:
水質生菌數量未多於 100 CFU/c.c.。

不合格。

獸醫師簽名: 張廷楷

營運長簽名: 張廷楷